










PLAN MODÈLE DE PROTECTION CUTANÉE

Usinage des métaux	 Protection de la peau	 Nettoyage de la peau	 Soins de la peau
Domaine d'utilisation	Protection de la peau	Nettoyage de la peau	Soins de la peau
 <p>Salissures huileuses, grasses par ex. huiles, graisses, poussière, etc.</p>	pr 88	pr Clean plus ou pr Clean R	
 <p>Travaux avec des réfrigérants lubrifiants mélangés à l'eau (KSS) et d'autres substances solubles à l'eau</p>	pr 99	pr Clean plus ou pr Clean R	<p>pr 2000 pour peau normale avec un faible besoin en lipides</p> 
 <p>Salissures fortement adhérentes par ex. laques, peintures, colles (PU), etc.</p>	pr 88	pr Clean L	<p>pr 99 pour peau sèche avec un important besoin en lipides</p> 
 <p>Rayonnement UV lors de travaux de soudure et en cas d'exposition intense au soleil</p>	pr UV	pr Clean plus ou pr Clean R	